


事故現場写真




事故状況説明図

防護柵正面図
4-1/50



防護柵断面図
4-1/50



鋼矢板が土の上に
バウンドして足にあたる。