


事故状況説明図

- 1.掘削した土をクローラキャリアに積み込む
- 2.クローラキャリアは荷下ろし地点で排土

- ※①荷下ろし地点において微調整しながら進めていたところ
ブレーキとアクセルの操作を誤り加速し始めた。
②危険を感じ横方向に飛び降りた。
③そのはずみで約5m下まで斜面を転げ落ちた。



- 3.溜まった土砂をダンプに積込運搬

事故現場写真

