

事故現場写真



事故状況説明図

型枠の切断中に、中腰から起き上がろうとした際に、熱中症の症状がおき、足場と手すりの間から転落した。（安全帯については装着していたが、未使用であった）



転落後被災者の下半身が水の中で、上半身が法面上にうつ伏せで倒れていた