


## 事故現場写真

被災者は外壁調査の作業中  
移動の際開口部から墜落



墜落現場  
開口部



墜落現場開口部  
昇降階段・手すりが未設置のため  
2層(1,900×2層)3.8m墜落した

# 事故状況説明図

