

1. 事故発生の日時 平成29年11月 9日(木) 11時45分頃

2. 事故発生の場所 海南市

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：道路改良工事

工期：平成29年 3月25日～平成29年11月19日

4. 請負業者名 県外建設業者

5. 事故発生状況

当日作業箇所外において、上り線地覆足場の手摺りが強風により外側に倒れ、近傍に駐車していた隣接工事業者の作業員所有の車両に当たった。

○物損 車両

6. 事故原因

- ・地覆コンクリート打設時は地覆型枠の外側の鋼管から手摺りの控えをとっていたが、型枠解体時に控えを取り外した後、足場の点検を十分に実施していなかった。
- ・当日作業箇所以外の箇所について、安全巡視が徹底されていなかった。
- ・当日作業箇所以外の箇所について、作業員の安全意識が低かった。

7. 改善対策

- ・足場の点検項目の再確認を行い、作業後は必ず点検を実施することを追加項目とする。
- ・安全巡視員を配置し、現場全体の安全管理の強化を行う。
- ・事故発生の検証及び再発防止に関する安全教育を実施する。
- ・手摺りが倒れた場合の影響範囲に立入禁止措置を行う。