


## 事故現場写真



# 事故状況説明図



クレーンのフックへの玉掛けが確実にできていなかったため、外れ止め装置が有効に働かず、被災者の左脛の上に敷鉄板が落下した。

