


添付資料①



現場状況写真



断面図（縦排水溝部）



●法面下部のボックスカルバート天端から縦排水U字溝の出来形確認及び写真撮影を行うため、縦排水U字溝を掴みながら、ゆっくり法面を降りていた。




●法面下部からSL0.5m付近でU字溝から手を離した際に滑ってバランスを崩す。



●ボックスカルバート天端部で踏みとどまらず、墜落し両足かかとで着地。痛みで立ち上がれず、座った状態で待機。

被災者が墜落するまでの流れ

添付資料②



【改善対策】

- ・ 工事関係者に近道をさせないよう盛土法肩部にバリケードや柵を設置するとともに立入禁止の明示を行った。
- ・ ボックスカルバート天端部に墜落を防止するための柵を設置した。
- ・ 工事関係者全員に対し本件の事故原因や再発防止策について安全教育を実施した