

1. 事故発生の日時 平成31年4月13日(土) 15時50分頃

2. 事故発生の場所 田辺市

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：河川災害復旧工事

工期：平成31年1月10日～令和元年6月13日

4. 請負業者名 県内建設業者

5. 事故発生状況

コンクリートブロック積工について、順次上段へ向かい施工を行っていた。

被災者が積み上がりの状況を確認するため、はしごが設置されているにも関わらず、約1.05mのブロック積上部から飛び降りた。

飛び降りた直後には痛みは無く作業を続けていたが、時間経過とともに痛みが出てきたため、終業後に病院で受診した結果、骨折と診断された。

○男性1名負傷 右踵骨の骨折

6. 事故原因

- ・はしごが設置されているにも関わらず、移動手間を省くために飛び降りたこと。
- ・飛び降りても大丈夫と作業員が過信したこと。
- ・現場代理人が当日現場に不在であるにも関わらず作業を行っていたこと。

7. 改善対策

- ・作業開始前のミーティングやKY活動のさらなる徹底と安全意識の向上に努める。
- ・現場代理人は現場を離れない。長時間離れる際は作業を中止する。