

1. 事故発生の日時 令和5年2月22日(水) 14時50分頃

2. 事故発生の場所 高野町

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：道路改良工事

工期：令和5年1月31日～令和5年8月3日

4. 請負業者名 県内建設業者

5. 事故発生状況

植生基材吹付作業中に、吹付ホース内に材料が詰まりホース内の圧が上がり、詰まっていた材料が一気に噴出した反動で身体が反返し、着用していたヘルメットのつばとホースが接触し、転倒して法面に頭部を打ち付け負傷した。

○男性1名負傷(急性硬膜下血腫、前頭葉脳挫傷、急性症候性発症)

6. 事故原因

- ・吹付ホース内に材料が詰まった際の対策をあらかじめ定めて作業を行うことが望ましいが、対策を定めずに作業を行ったこと。

7. 本件における改善対策

- ・吹付ホースに材料が詰まった際は、機械を停止し、周囲の安全を確認の上、複数人で地面にホースを押さえ込んだ状態で材料詰まりを解消すること。
- ・転倒を防ぐため、スパイク付きの長靴を着用すること。