

添付資料①： 事故状況説明図



植生基材吹付工の吹付作業中、地上から2～3m位の法面上で吹付ホース内の材料が詰まり、ホース内の圧が上がり、急に材料が噴出した反動で身体が反返り着用していたヘルメットのつばとホースが接触して飛ばされ転倒し、法面に頭部を打付けて頭部を負傷した。



添付資料② : 事故現場写真

