

1. 事故発生の日時 令和5年9月29日（金） 13時15分頃
2. 事故発生の場所 和歌山市
3. 事故発生場所の工事名、工期  
工事名：急傾斜地崩壊対策工事  
工期：令和5年6月29日～令和6年6月22日
4. 請負業者名 県内建設業者
5. 事故発生状況  
足場設置にかかる現地確認中に、法面を移動していたところ、足を滑らせ約1.2m下に転落した。  
○男性1名負傷（右上腕骨骨幹部骨折、骨盤骨折）
6. 事故原因
  - ・2m以上の高所作業でなかったことから、リスクを低く認識しており、油断があったこと。
  - ・工事着手前の現地確認であったことから、安全教育等の安全対策が十分でなかったこと。
7. 本件における改善対策
  - ・2m以上の高所作業でなくても、重大災害に繋がるリスクがあることを社内及び協力会社に対し、注意喚起や安全教育を行うこと。
  - ・一般的な労働安全衛生法に基づく安全教育はもとより、現地に入る際は、現地状況を踏まえた適切な安全対策を計画、共有及び実施を徹底すること。