

1. 事故発生の日時 平成25年1月15日（火）13時30分頃

2. 事故発生の場所 田辺市

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：災害復旧工事

工期：平成24年4月21日～平成25年9月12日

4. 請負業者 県内建設業者

5. 事故発生状況

ケーブルクレーンにて法面に荷上げ作業中、誤って手がワイヤーに挟まれ、宙ぶり状態になり、その後法面を転がり落ち負傷した。

○男性作業員1名負傷

6. 事故原因

- ・ケーブルクレーンを巻き上げてから、移動させる手順を逆に行った。
- ・ケーブルクレーンの運転手への指示は無線で行っていたが、指示していた本人が作動中の部分へ触れたため、被災した。

7. 改善対策

- ・ケーブルクレーンの作業手順を定め、訓練、掲示する。
- ・合図は聞き間違いの無いように復唱等の訓練を実施。
- ・従来のKY活動に加えて危機評価を行いリスクの低減に努める。
- ・緊急時の連絡体制の確立。