

# 経営比較分析表（令和6年度決算）








和歌山県 かつらぎ町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A7	非設置
資金不足比率 (%)	自己資本構成比率 (%)	普及率 (%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金 (円)	
-	77.91	96.09	3,400	




人口 (人)	面積 (km <sup>2</sup> )	人口密度 (人/km <sup>2</sup> )
15,299	151.69	100.86
現在給水人口 (人)	給水区域面積 (km <sup>2</sup> )	給水人口密度 (人/km <sup>2</sup> )
14,616	54.80	266.72

グラフ凡例	
■	当該団体値 (当該値)
—	類似団体平均値 (平均値)
【	令和6年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 2. 老朽化の状況



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

経常収支比率について令和5年度同様に類似団体を下回りました。料金回収率については前年度より上昇しましたが、100%を下回っています。これは物価高騰による営業費用の増加と給水人口の減少による給水収益の減少によるものです。また、給水原価についても高い数値を維持しており、厳しい経営状況が続いています。

近年、更新投資に伴う企業債残高が増加傾向にあり、また給水収益は減少傾向にあることから企業債残高対給水収益比率は今後も上昇すると予想されます。

有収率は前年より大きく下がっており、老朽管路の更新が追い付いておらず漏水が多く発生したためと考えられます。なお、有収率の変動と施設利用率の変動が連動している傾向にあるため、施設利用率上昇が漏水によるものである可能性があります。今後も計画的に漏水調査をし、老朽管路の更新を実施する必要があります。

### 2. 老朽化の状況について

昭和50年代におこなった第3次拡張で整備した管路が更新時期を迎えており、有形固定資産減価償却率・管路経年率はいずれも上昇傾向にあります。また、管路更新率も低い傾向にあることから管路の更新が追い付いていないと考えられます。

老朽化が進行することによる断水など被害が深刻化するリスクを防ぐため、今後も安定的な財源確保を図りつつ、老朽資産の更新に取り組む必要があります。

### 全体総括

令和6年度まで赤字となっていますが、給水人口の減少や節水機器の普及による給水収益の減少により今後維持できるかどうか難しい状況です。近年の資材価格の上昇や施設の更新需要の増加が経営状況を圧迫しており、さらに悪化することが予想されます。

今後、経営戦略を見直し、水道施設等の現状把握と計画的な更新、収入の減少に対応するための財源を確保として、水道料金の見直しを含め検討する必要があります。