

1. 事故発生の日時 平成25年7月25日(木) 9時10分頃

2. 事故発生の場所 日高町

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：交通安全施設等整備工事

工期：平成25年 4月23日～平成25年 9月24日

4. 請負業者名 県内建設業者

5. 事故発生状況

振動ローラにより盛土の締固めを行っていたが、法肩部分に寄り過ぎたため、操作を誤りローラごと転落し、前輪と後輪の隙間に挟まれ負傷した。

○男性1名負傷 右足の甲・左腰の骨盤骨折

6. 事故原因

- ・重機操作の技術力の不足
- ・単純作業による注意力の散漫

7. 改善対策

- ・法肩部分ではローラの振動を軽減し、転落防止を徹底する
- ・敷均時に道路側へ負勾配をつける