

1. 事故発生の日時 平成25年12月6日(金) 16時40分頃

2. 事故発生の場所 印南町

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：河川総合開発工事

工期：平成24年 3月17日 ～ 平成27年 3月31日

4. 請負業者名 県外・県内JV

5. 事故発生状況

クレーンにて鉄筋搬入作業を行っており、搬入後に介錯ロープを付けたまま引き上げたところ、介錯ロープが何かに引っかかり、外れた反動でメガネに当たり作業員が右目を負傷した。

○男性1名負傷 右目角膜裂傷

6. 事故原因

- ・巻き上げ指示の際に介錯ロープの安全確認（引っかかきの有無）を怠ったこと
- ・巻き上げ作業において十分な離隔を取っていなかったこと

7. 改善対策

- ・作業手順書及びKY活動点検項目の見直し
(介錯ロープ・玉掛者・合図者・荷下ろし場所の安全確認について追記)
- ・全作業員への安全教育と周知徹底