

1. 事故発生の日時 平成26年2月20日(木) 9時30分頃

2. 事故発生の場所 紀の川市

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：道路保全工事

工期：平成25年12月3日～平成26年3月20日

4. 請負業者名 県内建設業者

5. 事故発生状況

路盤工において人力及びバックホウによるセメント散布作業中に、バックホウの死角内に入り背を向けていた作業員が、敷き均しのため後方へ移動してきたバックホウに、左足を踏まれて骨折した。

○男性1名負傷 左足骨折

6. 事故原因

- ・重機と作業員の離隔が十分確保できていなかったため
- ・重機の死角内に立ち入り作業を実施したため

7. 改善対策

- ・作業見張り役の配置
- ・重機作業エリアと人力作業エリアをカラーコーン等で区別
- ・全作業員への安全教育と周知徹底