

1. 事故発生の日時 令和3年2月4日(木) 10時30分頃

2. 事故発生の場所 田辺市

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：河川災害復旧工事

工期：令和2年2月4日～令和3年3月27日

4. 請負業者 県内建設業者

5. 事故発生状況

被災者は直近のブロック積作業が早く終了したため、次工程は砕石投入作業であったが、少し時間があったため支障木の伐採準備作業に取りかかった。支障木に伐倒用のワイヤーをかけ、木から降りたところ、バランスを崩しブロック積から墜落した。

○男性1名負傷 左肘関節の脱臼骨折等

6. 事故原因

- ・高さ2m以上の作業床の端で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に、手すり等の墜落防止措置を講じていなかったこと。
- ・作業手順書を作成していなかったこと。

7. 改善対策

- ・高所作業時は親綱を設置し墜落制止用器具を適切に使用する。
- ・現場条件等を適切に反映した作業手順書を作成し、作業にかかわるもの全員に周知する。