

1. 事故発生の日時 令和2年12月3日(木) 11時20分頃

2. 事故発生の場所 和歌山市

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：道路整備工事

工期：令和2年9月30日～令和3年3月12日

4. 請負業者 県内建設業者

5. 事故発生状況

被災者がチェーンソーで伐採木の小割作業を行っていたところ、足元の枝に躓き転倒。その際、左頸部付近に停止したチェーンソーが接触し負傷した。

○男性1名負傷 頸部の裂創

6. 事故原因

- ・チェーンソーを用いた伐倒木の玉切り・枝払い作業について、作業場所の状況等に適した作業標準を作成し、作業員に周知していなかったこと。
- ・被災者が周囲や足元の確認をおろそかにしたこと。

7. 改善対策

- ・作業場所の状況等に適した伐倒木の作業標準を整備し、作業員全員に周知する。
- ・朝礼、KY活動等においてリスクアセスメントを実施し、ヒューマンエラーの防止を徹底する。