





写真説明

- ⑥ 田辺市附近の道路流失状況  
⑦ 田辺市大浜の防潮堤及び家屋の被害  
⑧ 日高郡塩屋村における導流堤の被害状況  
⑨ 防潮堤の欠壊(塩屋村海岸)  
⑩ 西牟婁郡白浜町における道路欠壊状況  
⑪ 防潮堤欠壊(和歌山市布引海岸)  
⑫ 県立星林高等学校の雨天体操場倒壊  
⑬ 和歌山市和歌浦附近の耕地冠塗水状況(十五日十時現在)