

令和4年度水生生物調査 地点別調査結果

	河川名	調査地点名	水のごり	水のおい	水質階級
1	西鴻田川	新宮市鴻田（西鴻田川）	透明またはきれい	においは感じられない	不明
2	東鴻田川	新宮市鴻田（東鴻田川）	透明またはきれい	においは感じられない	I
3	太田川	太田川	透明またはきれい	においは感じられない	I
4	小匠川	小匠川	透明またはきれい	においは感じられない	II
5	二河川上流	二河川上流	透明またはきれい	においは感じられない	I
6	二河川	二河川河口	透明またはきれい	においは感じられない	II
7	日方川	海南高校前	透明またはきれい	においが感じられる (不快感のあるにおい)	II
8	亀の川	ひや水地区集会所付近	透明またはきれい	においは感じられない	II
9	山田川	大野小学校	透明またはきれい	においは感じられない	II
10	日高川	和佐	透明またはきれい	においは感じられない	I
11	日高川	中津小学校付近	透明またはきれい	においは感じられない	I
12	寒川	寒川川の駅近くの橋付近	透明またはきれい	においは感じられない	I
13	中津川	玄子	透明またはきれい	においは感じられない	II
14	日高川	三十木橋付近	透明またはきれい	においは感じられない	不明
15	鷺の川	鷺の川アマゴ釣り付近	透明またはきれい	においは感じられない	I
16	亀の川	二ノ湯橋	透明またはきれい	においは感じられない	II
17	江川川	公園下	透明またはきれい	においは感じられない	I
18	日高川	日高川	透明またはきれい	においは感じられない	I
19	左会津川	田辺市中三栖中央橋	透明またはきれい	においは感じられない	I
20	丹生ノ川	丹生ノ川	透明またはきれい	においは感じられない	I
21	春日川	岩出市岡田	少しにごっている	においは感じられない	I
22	大滝川	大滝川森林公園	透明またはきれい	においは感じられない	I
23	丹生川	九度山町丹生橋付近	透明またはきれい	においは感じられない	I
24	貴志川支流	丸栖島田地区幹線水路	透明またはきれい	においは感じられない	II
25	五名谷川	小川小学校の側	透明またはきれい	においは感じられない	I
26	紀ノ川	紀ノ川南馬場公園河原	透明またはきれい	においが感じられる (不快感のあるにおい)	I
27	貴志川	農村総合センター付近	透明またはきれい	においは感じられない	I