

平成30年度 水生生物調査 調査結果

番号	河川名	調査地点名	水のごり	水のおい	水質階級
1	夏明川	広川町上津木中村	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅱ
2	日高川	日高川ふれあい水辺公園	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
3	城川	宇津木	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
4	安楽川井用水路	桃山町市場地区及び元地区	透明またはきれい	においは感じられない	不明
5	真国川	かつらぎ町と紀の川市の境界付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
6	丹生川	河根中学校南千石橋付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
7	上奥谷川(上の奥谷川)	上奥付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
8	猪谷川	なべらゆ付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
9	日高川	龍神村	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
10	貴志川	諸井橋の下	少しにごっている	においは感じられない	不明
11	有田川	有田川	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
12	有田川	有田川	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
13	猪谷川	猪谷川	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
14	広川	ほたるの湯近く	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
15	大谷川	大谷橋近く	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
16	根古川	矢倉脇	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
17	高田川	高田郵便局前	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
18	貴志川土地改良区管理の左岸1号幹線排水路	紀の川市貴志川町神戸地内(神戸児童館付近)	少しにごっている	においは感じられない	Ⅲ
19	真国川	細野溪流キャンプ場真国川流域	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
20	左会津川	左会津川	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
21	右会津川	奇絶峡	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
22	田長谷	田長谷	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
23	山田川	芝添橋付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅱ
24	木ノ川	平島橋付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
25	太田川	筑紫橋付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
26	中村川	巖の穴橋付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
27	二河川	二河立石ノ本付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
28	貴志川	紀美野町福田160	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
29	日高川	若野	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
30	仙波谷川	仙波谷川河口から約400m付近	透明またはきれい	においが感じられる(不快感のあるにおい)	Ⅱ
31	名喜里川	名喜里川上流	少しにごっている	においが感じられる(不快感のあるにおい)	Ⅱ
32	鳴子谷川	鳴子谷橋付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
33	山田川(南谷川)	山田川荒廃砂防堰堤下流付近	少しにごっている	においは感じられない	Ⅰ
34	広川	三本松峰広川西側源流付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
35	狗子ノ川	狗子ノ川第一橋付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
36	赤木川	熊野川町能城	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
37	山田川	平野橋付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅱ
38	鹿ヶ瀬川	ツノセ王子前付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅱ
39	江上川	江上川橋りょう付近	少しにごっている	においは感じられない	Ⅱ
40	七力谷	岩淵・七力谷付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
41	志古川	志古川橋付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
42	長野川	寺前橋付近	少しにごっている	においは感じられない	Ⅰ
43	広川	今井堰付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
44	広川	源五郎井堰付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅱ
45	千手川	千手川	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
46	つづら谷川	つづら谷付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
47	大滝川	上ノ段付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
48	広川	段井頭首工付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅱ
49	山田川	落合井	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅱ
50	広川	ほたるの橋上流付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
51	山田川(南谷川)	おたひのゆ付近	少しにごっている	においは感じられない	Ⅰ
52	広川	広川東側源流付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
53	広川	塚之原橋付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
54	串子谷川	大正池堰堤下流付近	少しにごっている	においは感じられない	Ⅰ
55	広川	牛滝不動明王付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
56	広川	岩淵・本谷(数垣内)付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
57	山田川	宮後橋下流付近	少しにごっている	においは感じられない	Ⅱ
58	山田川	北橋付近	少しにごっている	においが感じられる(不快感のあるにおい)	Ⅲ
59	子子コ川	別所付近	少しにごっている	においは感じられない	Ⅱ
60	北谷川(山田川)	市谷付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
61	北谷川(山田川)	折掛橋付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅰ
62	熊井川	熊井橋下流付近	少しにごっている	においは感じられない	Ⅱ
63	清水川(川端川)	出口橋りょう付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅱ
64	広川	新柳瀬橋付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅱ
65	三船谷川	御所野井用水交差点付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅱ
66	津兼谷川	津兼池下流付近	透明またはきれい	においは感じられない	Ⅱ

67	高田川	桑ノ木橋付近	少しにごっている	においは感じられない	I
68	逆川	逆川巡礼橋付近	少しにごっている	においは感じられない	II
69	柳瀬川	瀬戸筋橋下流(三味谷)付近	少しにごっている	においは感じられない	III
70	湯川川	二河畑ヶ橋付近	透明またはきれい	においは感じられない	I
71	小匠川	亀の黒橋下流付近	少しにごっている	においは感じられない	I
72	打出川	打出川国道26号バイパス下	少しにごっている	においが感じられる (不快感のあるにおい)	III
73	地奥谷川	地奥谷橋付近	透明またはきれい	においは感じられない	I
74	佐野川	比奈頭首工付近	透明またはきれい	においは感じられない	II
75	広川	広川ダム下流(滝原)付近	少しにごっている	においは感じられない	I
76	長川(新田川)	第二大島橋りょう下流付近	透明またはきれい	においは感じられない	II
77	田無川	浦上配水池下付近	透明またはきれい	においは感じられない	I
78	田無川	田無1号橋付近	透明またはきれい	においは感じられない	III
79	田原川	上田原船越付近	透明またはきれい	においは感じられない	I
80	与根子川	溝口付近	透明またはきれい	においは感じられない	II
81	小鶴谷川	下山田付近	透明またはきれい	においは感じられない	I
82	室川	一平橋下流付近	透明またはきれい	においは感じられない	I
83	荒木川	荒木川砂防堰堤上流付近	透明またはきれい	においは感じられない	I
84	広川	岩淵・中村付近	透明またはきれい	においは感じられない	I
85	広川	広川ダム上流(平瀬)付近	透明またはきれい	においは感じられない	I
86	江上川	江上橋下流付近	少しにごっている	においは感じられない	III
87	富取川	富取川水門上流付近	少しにごっている	においは感じられない	II
88	有田川	有田東大橋下流	透明またはきれい	においは感じられない	I
89	有田川	有田川町川口	透明またはきれい	においは感じられない	I
90	土の河川	第二土ノ河橋付近	透明またはきれい	においは感じられない	I
91	南檜杖川	天恵湖取水堰下流付近	透明またはきれい	においは感じられない	I
92	狗子ノ川	狗子川橋りょう付近	透明またはきれい	においは感じられない	I
93	由良川	高月井堰付近	大変にごっている	においは感じられない	I
94	長谷川	長谷川砂防堰堤上流付近	少しにごっている	においは感じられない	I
95	熊井川	栖原川橋りょう下流付近	少しにごっている	においは感じられない	IV
96	西広川	学園橋下流付近	少しにごっている	においは感じられない	II
97	山田川	新湯付近	少しにごっている	においは感じられない	II
98	丸栖島田地区幹線排水路	貴志川町丸栖	透明またはきれい	においは感じられない	不明
99	貴志川	和歌山県海草郡紀美野町菅沢6付近	透明またはきれい	においは感じられない	I
100	比井川	日高町比井	不明	においは感じられない	II
101	橋ノ川	橋の川橋付近	透明またはきれい	においは感じられない	II
102	王子川	新王子橋付近	少しにごっている	においは感じられない	III
103	有田川	安締橋下流付近	少しにごっている	においは感じられない	III
104	広川	大滝井堰付近	透明またはきれい	においは感じられない	I
105	太田川	長井古川付近	透明またはきれい	においは感じられない	I
106	粉白川	汐入橋付近	透明またはきれい	においは感じられない	II
107	修理川	なかむらのゆ付近	少しにごっている	においは感じられない	I
108	西川	第一王子井堰付近	少しにごっている	においは感じられない	II
109	与根子川	汐入橋付近	透明またはきれい	においは感じられない	III
110	右会津川	上秋津 園原 モリ橋	透明またはきれい	においは感じられない	I
111	右会津川支流の左向谷川	迫戸の堰堤の上流	透明またはきれい	においは感じられない	I
112	広川	弁財天掘横付近	少しにごっている	においは感じられない	III
113	二河川	二河川橋りょう付近	透明またはきれい	においは感じられない	II
114	広川	広川橋りょう付近	透明またはきれい	においは感じられない	II
115	有田川	出橋跡付近	少しにごっている	においは感じられない	I
116	北山川	瀬大橋上流付近	透明またはきれい	においは感じられない	II
117	江川	ちとせ橋付近	少しにごっている	においは感じられない	III
118	丹生川	丹生川	透明またはきれい	においは感じられない	I
119	中里川	宮の花橋付近	少しにごっている	においは感じられない	II
120	箕川	箕川橋付近	少しにごっている	においが感じられる (不快感のあるにおい)	IV
121	大塔川	本宮小学校横大塔川	透明またはきれい	においは感じられない	I
122	十九良谷	本宮小学校南	透明またはきれい	においは感じられない	I
123	清水川	河口から300mくらい上流	透明またはきれい	においが感じられる (不快感のあるにおい)	不明
124	丹生川	農林総合研修センターさえもの約100m上流	透明またはきれい	においは感じられない	I
125	丹生川	農林総合研修センターさえもの約100m上流	透明またはきれい	においは感じられない	I