

※石綿(アスベスト)使用建築物の解体等作業現場周辺の大気環境調査結果について
大気汚染防止法に定める敷地境界基準(10本/リットル)を上回った場所はありません。

	解体等作業を行った場所	測定日	敷地境界濃度値(本/リットル)	作業の種類	種類
1	串本町	平成25年4月19日	<0.056~0.11	建築物の改造・補修	石綿を含有する断熱材(煙突内部の除去作業)
2	御坊市	平成25年4月25日	<0.056(検出下限値以下)	建築物の解体	吹付石綿
3	白浜町	平成25年7月5日	<0.056(検出下限値以下)	建築物の改造・補修	吹付石綿
4	橋本市	平成25年7月30日	<0.056(検出下限値以下)	建築物の改造・補修	吹付石綿
5	かつらぎ町	平成25年9月2日	<0.056(検出下限値以下)	建築物の改造・補修	吹付石綿
6	かつらぎ町	平成25年9月20日	<0.056~0.22	建築物の改造・補修	吹付石綿
7	かつらぎ町	平成25年9月27日	<0.056~3.6	建築物の改造・補修	吹付石綿
8	かつらぎ町	平成25年9月28日	<0.056~0.056	建築物の改造・補修	吹付石綿
9	白浜町	平成25年11月22日	<0.056(検出下限値以下)	建築物の改造・補修	石綿を含有する断熱材(煙突内部の除去作業)
10	由良町	平成25年11月27日	<0.056(検出下限値以下)	建築物の解体	吹付石綿
11	串本町	平成25年12月13日	<0.056(検出下限値以下)	建築物の解体	吹付石綿
12	串本町	平成25年12月25日	<0.056(検出下限値以下)	建築物の解体	石綿を含有する断熱材(煙突内部の除去作業)
13	白浜町	平成26年3月3日	<0.056(検出下限値以下)	建築物の改造・補修	吹付石綿