


平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

平成23年9月台風12号により、二級河川日高川水系日高川が越水氾濫し、日高川町入野地区で90戸の浸水被害が生じた。



若野橋上流の出水状況




川辺大橋下流の出水状況




平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

計画概要 災害復旧助成事業L=3,571m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする



標準横断面図



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

進捗状況(平成24年8月)

被災直後写真



現況写真(原形復旧箇所)



盛土工 完成


現在の状況

施工:(株)小池組

河道掘削 20000m³

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

平成23年9月台風12号により、二級河川日高川水系日高川が越水氾濫し、日高川町三十木地区で38戸の浸水被害が生じた。



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

計画概要 災害復旧助成事業L=2,540m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする

平面図

(現在作成中)




標準横断図



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

進捗状況(平成24年8月)

被災直後写真



現況写真(原形復旧箇所)



現在の状況


コンクリートブロック積 工事中

施工:(株)上平建設

コンクリートブロック積工 338㎡

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】


平成23年9月台風12号により、二級河川日高川水系日高川が越水氾濫し、日高川町皆瀬地区で103戸の浸水被害が生じた。




平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

計画概要 災害復旧助成事業L=2,760m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする



標準横断面図



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

進捗状況(平成24年8月)

被災直後写真



現在の状況

現況写真(応急復旧箇所)



大型土のう据付 完成

施工:タナカ技研(株)

河道掘削 5500m³、大型土のう製作・据付 900袋