


平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【切目川】

平成23年9月台風12号及び豪雨により、二級河川切目川水系切目川が越水氾濫し、今回の事業区間内では印南町島田地区他において32戸の浸水被害が生じた。



宮ノ前地区の浸水状況




宮ノ前地区の護岸崩壊状況




平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【切目川】

計画概要 災害復旧関連事業L=1,900m

災害復旧とあわせて、河川断面の拡幅、護岸の築造をする



標準横断面図



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【切目川】

進捗状況(平成24年10月末)

被災直後写真



現況写真(原形復旧箇所)



現在の状況

工事完了

NEW

施工:(株)岡田工務店

コンクリートブロック張 2,572m²