


平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【切目川】

平成23年9月台風12号及び豪雨により、二級河川切目川水系切目川が越水氾濫し、今回の事業区間内では印南町島田地区他において32戸の浸水被害が生じた。



宮ノ前地区の浸水状況




宮ノ前地区の護岸崩壊状況




平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【切目川】

計画概要 災害復旧関連事業L=1,900m

災害復旧とあわせて、河川断面の拡幅、護岸の築造をする




標準横断図



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【切目川】

進捗状況(平成26年 2月)

被災後写真



現況写真(改良復旧箇所)



現在施工中の状況


護岸工 施工中

施工業者名	施工概要
(有)山本建設	コンクリートブロック張 1,453㎡
(株)千代徳組	コンクリートブロック張 1,466㎡

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【切目川】

進捗状況(平成26年 2月)

被災後写真



現況写真(改良復旧箇所)



現在施工中の状況

護岸工 施工中

施工業者名	施工概要
(株)小池組	コンクリートブロック張 2,307㎡