


# 平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【切目川】

平成23年9月台風12号及び豪雨により、二級河川切目川が越水氾濫し、今回の事業区間内では印南町島田地区他において32戸の浸水被害が生じた。



宮ノ前地区の浸水状況




宮ノ前地区の護岸崩壊状況




# 平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【切目川】

計画概要 災害復旧関連事業L=1,900m

災害復旧とあわせて、河川断面の拡幅、護岸の築造をする



標準横断図




# 平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【切目川】

進捗状況(平成26年 7月)

被災後写真

①



現況写真(改良復旧箇所)



現在施工中の状況

護岸工 施工中


| 施工業者名   | 施工概要               |
|---------|--------------------|
| (株)上平建設 | コンクリートブロック張 2,122㎡ |
|         |                    |

# 平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【切目川】

進捗状況(平成26年 7月)

被災後写真

②



現況写真(改良復旧箇所)

