


平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【太田川】

平成23年台風12号及び豪雨により、二級河川太田川が越水・破堤氾濫し、那智勝浦町下里地区他で全壊・半壊・床上浸水を合わせ533戸の被害が生じた。



南大居地区浸水状況



下和田地区破堤状況




平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【太田川】


計画概要 災害復旧助成事業L=4,600m

災害復旧とあわせて、河川断面の拡幅、護岸の築造をする

早期概成を目指し、事業推進中



標準横断図



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【太田川】

進捗状況(平成27年8月)

被災直後写真



現況写真



現在施工中の状況

護岸工 施工中

施工業者名	施工概要		
コトブキ	平張ブロック 417m2	(有)松岡組	平張ブロック 1,061m2
(有)紀南建設	平張ブロック 708m2	(株)松根組	平張ブロック 1,437m2
大和建設(株)	平張ブロック 699m2	(有)松岡組	平張ブロック 1,571m2
(株)海辺組	平張ブロック 1,096m2	三洋建設(株)	鋼製スライドゲート製作据付1門
(有)上浦組	平張ブロック 1,148m2	井筒建設(株)	平張ブロック 2,626m2
井筒建設(株)	掘削 17,900m3	庵野組	掘削 10,300m3
福本工務店	盛土 6,660m3		