


平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【那智川】


平成23年台風12号及び豪雨により、二級河川那智川水系那智川が溢水氾濫し、那智勝浦町川関地区他で全壊・半壊・床上浸水を合わせ569戸の被害が生じた。



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【那智川】

計画概要 災害復旧助成事業L=3,600m

災害復旧と併せて、河道掘削により河川断面を拡大する



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【那智川】

進捗状況(平成26年2月)

被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)



現在施工中の状況

護岸工 施工中

施工業者名	施工概要
(有)上浦組	大型ブロック積 1, 037m ²
(株)海邊組	大型ブロック積 1, 190m ²
(株)松根組	大型ブロック積 617m ²
(有)紀南建設	大型ブロック積 569m ²