

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】


平成23年9月台風12号により、二級河川日高川が越水氾濫し、日高川町入野地区で90戸の浸水被害が生じた。



若野橋上流の出水状況



川辺大橋下流の出水状況




平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

計画概要 災害復旧助成事業L=3,571m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする



標準横断面図



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

進捗状況(平成26年7月)

被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)




現在施工中の状況

築堤工、護岸工 施工中

施工業者名	施工概要
(株)古部組	コンクリートブロック張 1,400m ²
(株)西川組	コンクリートブロック張 1,800m ²
(株)西川組	コンクリートブロック張 3,300m ²
児玉建設	コンクリートブロック張 2,900m ²
(株)岩本興産	コンクリートブロック張 4,000m ²
(株)古部組	コンクリートブロック張 1,900m ²
(株)坂本組	築堤工 4,100m ³

平成23年9月台風12号により、二級河川日高川が越水氾濫し、日高川町三十木地区で38戸の浸水被害が生じた。




平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

計画概要 災害復旧助成事業L=2,540m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする



標準横断面図



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

進捗状況(平成26年7月)
被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)



現在施工中の状況

施工業者名	施工概要
(株)古部組	巨石張 495m ²
(株)市川組	巨石張 302m ²
(株)清水	巨石張 711m ²

護岸工 施工中

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

平成23年9月台風12号により、二級河川日高川が越水氾濫し、日高川町皆瀬地区で103戸の浸水被害が生じた。




平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

計画概要 災害復旧助成事業L=2,760m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする



標準横断図



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

進捗状況(平成26年7月)

被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)



現在施工中の状況

護岸工 施工中

施工業者名	施工概要	
児玉建設	巨石張	638m ²
(株)児玉組	巨石張	384m ²
北村建設(株)	巨石張	501m ²