


# 平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【那智川】

平成23年台風12号及び豪雨により、二級河川那智川が溢水氾濫し、那智勝浦町川関地区他で全壊・半壊・床上浸水を合わせ569戸の被害が生じた。




# 平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【那智川】

計画概要 災害復旧助成事業L=3,600m

災害復旧と併せて、河道掘削により河川断面を拡大する

平成27年度末の概成を目指し、事業推進中



# 平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【那智川】

## 進捗状況(平成27年5月)

被災直後写真



現況写真



現在施工中の状況

旧橋りょう撤去・護岸工 施工中

|        | 施工概要                      |
|--------|---------------------------|
| JR委託工事 | JR紀勢本線那智川橋りょう架替工事 L=52.5m |

# 平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【那智川】

## 進捗状況(平成27年5月)

### 被災直後写真



### 現況写真



### 現在施工中の状況

護岸工・河道掘削 施工中

| 施工業者名   | 施工概要            |         |               |         |               |
|---------|-----------------|---------|---------------|---------|---------------|
| (株)海辺組  | 舗装工 506m2       | (株)松根組  | 大型ブロック積 709m2 | (有)大野組  | 玉石積 826m2     |
| (株)夏山組  | 大型ブロック積 1,157m2 | (有)中川建設 | 大型ブロック積 592m2 | (株)夏山組  | 大型ブロック積 618m2 |
| (株)下山組  | 大型ブロック積 163m2   | 三和建设(株) | 大型ブロック積 411m2 | 庵野組     | 玉石積 1,105m2   |
| (有)上浦組  | 大型ブロック積 416m2   | 極東興和(株) | 橋梁上部工 1基      | (株)松本組  | 大型ブロック積 757m2 |
| (有)大野組  | 大型ブロック積 772m2   | (株)海辺組  | 大型ブロック積 925m2 | (株)果無建設 | 大型ブロック積 761m2 |
| 井筒建設(株) | 舗装工 999m2       | 木原造林(株) | 大型ブロック積 539m2 |         |               |