

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

平成23年9月台風12号により、二級河川日高川が越水氾濫し、日高川町入野地区で90戸の浸水被害が生じた。



若野橋上流の出水状況



川辺大橋下流の出水状況




平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】


計画概要 災害復旧助成事業L=3,571m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする

早期概成を目指し、事業推進中



標準横断面図



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

進捗状況(平成28年4月)

被災直後写真



現況写真



現在施工中の状況


護岸工 施工中



施工業者名	施工概要	施工業者名	施工概要
中岡建材	コンクリートブロック張 2, 847㎡	(株)信濃組	コンクリートブロック張 1, 323㎡
(株)清水	コンクリートブロック張 2, 412㎡	(株)美山組	コンクリートブロック張 2, 264㎡
西川興業(株)	コンクリートブロック張 469㎡	(株)芝崎組	コンクリートブロック張 832㎡

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

平成23年9月台風12号により、二級河川日高川が越水氾濫し、日高川町三十木地区で38戸の浸水被害が生じた。



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】


計画概要 災害復旧助成事業L=2,540m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする

平成27年3月 工事概成



標準横断面図




平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

概成写真


概成(平成27年3月)

被災直後写真



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

平成23年9月台風12号により、二級河川日高川が越水氾濫し、日高川町皆瀬地区で103戸の浸水被害が生じた。



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】


計画概要 災害復旧助成事業L=2,760m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする

平成28年3月 工事概成



標準横断面図



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

概成写真

概成(平成28年3月)

被災直後写真

