


9月4日発生 地すべり災害 伏菟野地区（田辺市伏菟野）

【被災状況】


死傷者	5名
人家全壊	5戸




9月4日発生 土石流災害 伏菟野地区（田辺市伏菟野）

計画概要 崩壊した土砂を安定させるために抑え盛土工を実施する。
また崩壊した斜面には法面对策工を実施し法面の安定化を図る。

平面図



断面図



- 凡例
- 昨年度施工(黄色)
 - 本年度施工(赤色)
 - 来年度以降(緑色)

9月4日発生 土石流災害 伏菟野地区（田辺市伏菟野）

進捗状況（平成24年8月31日）

被災状況写真



現在の状況

施工：井筒建設（株）

掘削工・盛土工 7万6千 m^3

法面工 4,400 m^2

現況写真



伐木および仮排水工 完成

工事用道路作成中