

平成23年9月4日発生 地すべり災害 伏菟野地区（田辺市伏菟野）

【被災状況】


死傷者	5名
人家全壊	6戸




9月4日発生 地すべり災害 伏菟野地区（田辺市伏菟野）

計画概要 崩壊した土砂を安定させるために抑え盛土工を実施する。
また崩壊した斜面には法面对策工を実施し法面の安定化を図る。

平面図



断面図



全体完成予定：平成27年3月末


- 凡例
- 施工済(黄色)
 - 施工中(赤色)
 - 次施工(緑色)

平成23年9月4日発生 地すべり災害 伏菟野地区（田辺市伏菟野）

進捗状況（平成26年1月23日）

被災時の状況

現在の状況（撮影日：1月23日）



現在の状況

施工：（株）泉組

法面工 4,300m²

法面工作業中