

9月4日発生 土石流災害 深谷川（田辺市深谷）



【被災状況】


建物被害全壊	1戸
床上浸水	2戸
倉庫等全壊	3戸
市道被災	200m




9月4日発生 土石流災害 深谷川（田辺市深谷）

計画概要 土石流が発生した箇所に砂防えん堤工（嵩上げ）2基の設置及び土砂の掘削を行いし不安定土砂の流出を防止する。

2号砂防えん堤正面図



2号砂防えん堤側面図




- 凡例
- 昨年度施工(黄色)
 - 本年度施工(赤色)
 - 来年度以降(緑色)

9月4日発生 土石流災害 深谷川（田辺市深谷）

進捗状況（平成24年8月31日）

被災状況写真



現況写真



現在の状況

施工：東宝建設（株）

除石 2万1千 m^3

除石作業中

9月4日発生 土石流災害 深谷川（田辺市深谷）

進捗状況（平成24年8月31日）

被災状況写真



現況写真



現在の状況

施工：(株)堀組

砂防えん堤工 (H=14.5m, L=79.0m)

工事用道路工 等