

平成23年9月4日発生 地すべり災害 伏菟野地区（田辺市伏菟野）

【被災状況】


死傷者	5名
人家全壊	6戸




9月4日発生 地すべり災害 伏菟野地区（田辺市伏菟野）

計画概要 崩壊した土砂を安定させるために抑え盛土工を実施する。
また崩壊した斜面には法面对策工を実施し法面の安定化を図る。

平面図



断面図



凡例 ■ 前回完了(黒色)
■ 今回完了(黄色)
■ 施工中(赤色)


全体完成予定：平成27年3月末

平成23年9月4日発生 地すべり災害 伏菟野地区（田辺市伏菟野）

進捗状況（平成27年1月23日）

被災時の状況

現在の状況（撮影日:1月23日）



現在の状況

施工：(株)松本組

法面工 720 m² **完了**

(株)中垣組

法面工 1300m² **NEW**

(株)場谷総合開発

法面工 760 m² **NEW**

法面工作業中