
#### 平成23年9月4日発生 土石流災害 赤畠谷(那智勝浦町口色川)



## 平成23年9月4日発生 土石流災害 赤畠谷(那智勝浦町口色川)


計画概要 土石流が発生した箇所に砂防えん堤工(H=14.5m, L=121.25m) 1基を 設置し不安定土砂の流出を防止する。




凡例 施工済(黄色)

■ 施工中(赤色)

全体完成予定 平成27年3月末





## 平成23年9月4日発生 土石流災害 赤畠谷(那智勝浦町口色川)

# 進捗状況(平成26年8月21日) 被災時の状況



現在の状況

施工: (有)大野組

本堤コンクリート 2,330㎡

(株)下山組

本堤コンクリート 1,140㎡

側壁護岸コンクリート

330m<sup>3</sup>

#### 現在の状況(撮影日:8月21日)



本堤コンクリート打設中