


9月4日発生 土石流災害 小谷川（新宮市木ノ川）




9月4日発生 土石流災害 小谷川（新宮市木ノ川）

計画概要 土石流が発生した箇所に砂防えん堤工（H=12.0m, L=68.6m）1基を設置し不安定土砂の流出を防止する。

砂防えん堤工正面図



砂防えん堤工側面図



凡例 ■ 昨年度施工(黄色)

■ 本年度施工(赤色)

■ 来年度以降(緑色)

9月4日発生 土石流災害 小谷川（新宮市木ノ川）

進捗状況（平成24年8月31日）

被災状況写真



現況写真



現在の状況

砂防えん堤工

本堤コンクリート 2,371m³

下流の堆積土砂の撤去完了

砂防えん堤工は入札準備中