


# 平成23年9月4日発生 土石流災害 小谷川（新宮市木ノ川）



# 平成23年9月4日発生 土石流災害 小谷川（新宮市木ノ川）

計画概要 土石流が発生した箇所に砂防えん堤工（H=12.0m, L=68.6m）1基及び  
溪流保全工を整備し不安定土砂の流出を防止する。

計画平面図



凡例 ■ 施工済(黄色)


■ 施工中(赤色)

■ 次施工(緑色)


全体完成予定

平成26年12月末 **NEW**

砂防えん堤工正面図



砂防えん堤工側面図




# 平成23年9月4日発生 土石流災害 小谷川（新宮市木ノ川）

進捗状況（平成25年10月28日）

現在の状況（撮影日：10月28日）

被災時の状況



現在の状況

施工：井筒建設(株)

砂防えん堤工（H=12.0m,L=69.7m）

本堤コンクリート 2,371m<sup>3</sup>

本堤コンクリート打設中