

9月4日発生 土石流災害 桧杖谷 (新宮市南桧杖)



被災状況



【被災状況】


- ・ 死者4名
- ・ 人家4戸、作業所等3棟全壊
- ・ 道路300m浸水




9月4日発生 土石流災害 桧杖谷（新宮市南檜杖）

計画概要 土石流が発生した箇所に砂防えん堤工（H=13.5m, L=73.6m）1基を設置し不安定土砂の流出を防止する。

砂防えん堤工正面図



砂防えん堤工側面図




- 凡例
- 昨年度施工（黄色）
 - 本年度施工（赤色）
 - 来年度以降（緑色）

9月4日発生 土石流災害 桧杖谷（新宮市南檜杖）

進捗状況（平成24年8月31日）

被災状況写真



現況写真



現在の状況

施工：(株)松根組

砂防えん堤工 (H=13.5m, L=73.6m)

本堤コンクリート 4,550m³

工事用道路工作成中