

平成23年9月4日発生 地すべり災害 伏菟野地区（田辺市伏菟野）

【被災状況】


死傷者 5名  
人家全壊 6戸




# 9月4日発生 地すべり災害 伏菟野地区（田辺市伏菟野）

計画概要 崩壊した土砂を安定させるために抑え盛土工を実施する。  
また崩壊した斜面には法面对策工を実施し法面の安定化を図る。

平面図



断面図



- 凡例
- 施工済(黄色)
  - 施工中(赤色)
  - 次施工(緑色)

# 平成23年9月4日発生 地すべり災害 伏菟野地区（田辺市伏菟野）

進捗状況（平成25年5月10日）

被災時の状況



現在の状況（撮影日：5月10日）



現在の状況

施工：井筒建設（株）

掘削工・盛土工 7万6千 $m^3$

法面工 4,400 $m^2$

法面工作業中 **NEW**