

# 下里海岸 突堤の流出 (和歌山県那智勝浦町下里)

太田川の出水により、基礎部分が洗掘されたことによる突堤の流出。



下里海岸 突堤(石張)の流出

# 下里海岸 突堤の流出 (和歌山県那智勝浦町下里)


## 計画概要

突堤工 11.5m


太田川の出水により流出した突堤を原型復旧する

( H=3.46m, L=11.5m )

### 突堤工平面図



### 突堤工断面図



- 凡例
- 昨年度施工 (黄色)
  - 本年度施工 (赤色)
  - 来年度以降 (緑色)


# 下里海岸 突堤の流出 (和歌山県那智勝浦町下里)

進捗状況(平成24年11月30日)

被災直後写真



現況写真



現在の状況

施工: (株)海邊組

・今後、仮設工に着手予定

**NEW**