

## 県内調査

和歌山県内で発生した土砂災害（地すべりに起因する道路災害も含む）について、県や市町村からの依頼に基づき実施する大規模土砂災害対策技術センター職員による現地調査に同行し調査を行った。以下に令和6年度の県内調査の実施状況を示す。

| 年月       | 路線・箇所名                        | 事業実施主体 | 事業区分 |
|----------|-------------------------------|--------|------|
| 令和6年 5月  | かつらぎ町道四邑 13号線(かつらぎ町星山地内)      | かつらぎ町  | 道路   |
| 令和6年 7月  | 日高川町道大又藤野川線（日高川町大又地内）         | 日高川町   | 道路   |
| 令和6年 9月  | 田辺市道三栖 6 7号線（田辺市下三栖地内）        | 田辺市    | 道路   |
| 令和6年 10月 | 主要地方道美里龍神線（紀美野町上ヶ井地内）         | 和歌山県   | 道路   |
| 令和6年 10月 | 紀美野町道上ヶ井東原線（紀美野町上ヶ井地内）        | 紀美野町   | 道路   |
| 令和6年 11月 | 紀の川市道荒見北山線及び市道尾嶋大岩線（紀の川市荒見地内） | 紀の川市   | 道路   |
| 令和6年 12月 | みなべ町道西中村広畠線（みなべ町東岩代地内）        | みなべ町   | 道路   |



みなべ町東岩代地内



田辺市下三栖地内

## 県外調査

令和7年3月に大規模土砂災害対策技術センターによる令和6年能登半島地震及び豪雨災害の現地調査に同行し調査を行った。



輪島市町野町：牛尾川



輪島市町野町：寺地川