

事故現場写真



救急隊員による搬出作業



落下した工具箱




掘削機械本体・工具箱



接触したパワーショベル

事故状況平面図



事故状況断面図

