



事故現場写真



# 事故状況説明図

## 正面図

## 側面図



底面足場解体後、被災者はP4橋脚の昇降設備上の桁に設置していた親綱を撤去する作業を行う為、桁に設置している吊チェーンクランプに安全帯を掛けた後、昇降設備の足場パイプに乗った際に足を滑らせ、1度昇降設備上の布板に落下し、その時の衝撃で吊チェーンクランプが外れ、約5mの高さから墜落した。