


事故現場写真



事故付近



転落先



転落元



支持用サポート

布板足場

事故状況説明図

事故状況図

被災者は予定仮足場未設置の状態で ● のサポート取付ようとして転落負傷した。

