

1. 事故発生の日時 平成24年7月13日（金）11時40分頃

2. 事故発生の場所 日高郡日高川町

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：道路改良工事

工期：平成24年4月14日～平成24年8月3日

4. 請負業者 県内建設業者

5. 事故発生状況

作業員が現場内を移動する際に、アスファルトフィニッシャーを避け道路外側の小段（擁壁の天端）を歩行し、足を踏み外し約5m下へ転落し負傷した。

○男性作業員1名負傷

6. 事故原因

- ・KY活動等で、移動の際は転落の恐れのある擁壁側を通らず、安全な現道側を通行することになっていたが、作業員が独自の判断で道路外側の小段（擁壁の天端）を歩行し、不注意により足を踏み外した。

7. 改善対策

- ・現場の移動には安全な現道側を通行することを徹底指導した。