

1. 事故発生の日時 平成26年7月26日 17時40分頃

2. 事故発生の場所 岩出市

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：道路整備工事

工期：平成26年5月1日～平成26年12月1日

4. 請負業者 県内建設業者

5. 事故発生状況

法枠工の鉄筋組立作業終了後に法面から降りる途中、荷物を取るために、一旦安全帯を親綱から外したところ、足を滑らせ約20m転落した。

○男性1名負傷 頸椎及び胸椎の骨折

6. 事故原因

- ・ 転落の危険性について十分周知されていなかった。
- ・ 荷物を取るために、法面中段の平坦部で安全帯の着脱を行った。

7. 改善対策

- ・ 再発防止に向けた作業員への安全教育と周知徹底
- ・ 荷物置き場及び休憩所における転落防止柵及び休憩場所の設置
- ・ 監視（現場パトロール）の頻度を増やす