

1. 事故発生の日時 平成26年11月2日(日) 18時00分頃

2. 事故発生の場所 白浜町

3. 事故発生場所の工事名、工期、契約金額

工事名：交通安全工事

工期：平成26年6月18日～平成27年1月18日

4. 請負業者 県内建設業者

5. 事故発生状況

歩道舗装工事において、既設水路との交差部に進入防止の為にバリケードを設置していたが、走行中の自転車がバリケードの横を通り抜け、水路に転落した。

○女性1名負傷 骨盤の骨折

6. 事故原因

- ・進入防止用にバリケード2台を設置していたが、自転車がバリケードの横を通り抜けたため。

7. 改善対策

- ・隙間をなくすため更にバリケードを追加し、行止まり看板を設置した。また、転落があった水路反対側にもバリケードを設置した。