

1. 事故発生の日時 平成27年1月26日(月) 15時30分頃

2. 事故発生の場所 和歌山市

3. 事故発生場所の工事名、工期、契約金額

工事名：建築工事

工期：平成25年12月20日～平成27年7月31日

4. 請負業者 県内建設業者

5. 事故発生状況

和室の押入部分にて、脚立(3尺≒90cm)を使用し、内装壁のボード張り作業を行っていたところ、意識が朦朧となり転倒し、後頭部を強打したと思われる。

(一人で作業していたため転倒原因は不明であるが、現場状況から判断)

○男性1名負傷

6. 事故原因

- ・内装壁のボード張り作業を行っていたところ、意識が朦朧となり転倒し、後頭部を強打したと思われる。

7. 改善対策

- ・脚立持ち込み時に元請けにて機能点検確認
- ・開き止めの機能確認・滑り止め確認
- ・脚立の天板に乗って作業をしない
- ・保護帽を着用し作業する(仕上げ材を汚損する可能性がある場合は安全帽カバーを装着)