

事故現場写真

壁ボード張り作業箇所




着脱した保護帽

転倒した脚立(3尺)

意識が朦朧となり転倒し、後頭部を
コンクリート床に強打。

着脱した保護帽



血痕、毛髪の在った場所



事故状況説明図

断面図

